

رمانس

دهاتول كى تيارى اورخواص كيفتعلّق ايك كتابحير

مُولَّف : نوبرط والسُّ پراجکیط مینجر دوملیمنٹ سیل فارسکلڈ لیبرٹر منیگ، لاہور

> مترجمین: آفتاب احمد دین دائر کیم شکینی شرینیگ

اے۔جی منہاس جائزٹ ڈاٹر کی طرائیکن کی ٹریننگ ڈاٹر کیٹورٹ آٹ کین ماور اینڈٹر منیگ بنجاب، لاہور

طويلىمنىڭ بىل فارسىكلالىيىرىرىنىگ 10-غثان بلاك نيوگارۋن ٹاؤن لاہور جُمارُ حَقُوق محفُّوظ ہیں۔ اِس کِتابیح کو یا اِس کا کوئی بھی ہوستہ بلا تحریری اِحازت ڈویلیمنٹ سُیل فارسکلڈ لیبر طریننگ ڈائر کیڈریٹ آف مین پاورانیڈ ٹریننگ پنجاب الا ہور حجا پانہیں جاسکتا۔

ڈویلیمنٹ سیل فار سکلڈ لیبر ٹریننگ 10 - عثمان بلاک نیو گارڈن ٹاؤن لاہور نے پاک جرمن میکنیکل ٹریننگ پروگرام (T.T.P) کے تحت نائن بکس پرنٹرز لاہور سے چھپوا کر شائع کیا

C

# بيش لفظ

زیرِنِظ کتا بچ ڈائر کمٹوریٹ آف مین یاور انیڈ ٹر بنگ محکومت میں بنجاب کے بحت دی جانے والی فئی تربیت کے لیے تیار کی معات والی درسی کتاب ابتلائی دھات کاری بعد وھات کے کام سے معلق ایک درسی کیاب ابتلائی دھات کاری باردوز بان میں شائع کی گئی ہے جو کہ شمکنیکل ٹر بننگ اور اپرٹس ٹر بننگ سے اس فلا کو بڑر کرنے کے لیے زیرِ نظر کتا بچد دھاتوں سے معلق مقررہ نصاب کے مطابق مرتب کرکے "ابتدائی دھات کاری "کے ساتھ ضمیمے نصاب کے مطابق مرتب کرکے" ابتدائی دھات کاری "کے ساتھ ضمیمے کے طور پر شائع کیا گیا ہے۔

اکا ٹیوں کے عالمی نظام کے مطابق قرت کی اکائی نیوٹن اختیار گائی ہے اکرٹر اپرائیا گیا ہے۔

قارئین سے گرارش ہے کہ وہ اس کتا نیچے سے متعلق مفید مشور سے اور تجاویز مذرجہ ذیل بچہ پر ارسال فرما کر شکور فرمائیں :۔

ور جادیز مذرجہ ذیل بچہ پر ارسال فرما کر شکور فرمائیں :۔

ور بی مذرجہ ذیل بچہ پر ارسال فرما کر شنگ کے مطابق کار ڈن ٹاؤن لا ہور

منزجين

لام ور جنوری 78 19ء

- t	
	3
	•
	Ewy .
1	LJ O
1	م يك آخران م يك آخران
2	م بلاسط فرنس
3	و بلاسط فرنس كى سداوار م
	٥ سميل بنانے كے طريقے
615	مليم تحوس كاطراقير
6	صریمیراً کے دریعے سٹیل بنانے کاطرافیہ O
7	٠ سيمنز مارين كاطرلقة
918	و بجلی کی صفی کے ذریعے سنیل بنالے کاطراقیہ
9	و دُها ك حيالة والع مطريل
10	٥ كاسطة إثران
11	٥ كاسطىسىل ٥
11	ن اوہے سے تیار مہولنے والے مختلف مٹیریل میں کاربن کی مقدار
12	O اوس اورسیل میں طائے جانے والے عجرتی اجراء
15:14:13	و جرمن معیار کے مطابق مختلف فیم کے اوسٹیل کو درج کرنے کاطرافیہ
18 4 17416	o منتف بتم كيستيل كيخواص اوراستعمال
19	٥ غيرا بني دهائين
20419	ن تانبااور نا نبے کے عفرت
22 4 21	o جست اور حست کے بھرت
23422	ن قلعی اور قلعی کے بھرت
24 6 23	٥ سيسداورسيسے كے تجرت
26.25.24	و غیراً منی دھاتوں کومعیار کے مطابق درج کرنے کی شالیں
29:28:27	ایلومینیم اور ایلومینیم کے بھرت
30-29	٥ ميگنيشي اورسگنيشي كه مجرت




دھاتیں ضوریات زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ دھاتیں یا توخانص حالت میں استعمال ہوتی ہیں یا بھرت کی شکل میں۔ بھرت ایسے دھاتی مرتب یا آمیزہے ہیں جو دویا دوسے زیادہ دھاتوں یا دھاتی اور غیر دھاتی عناصر کو طانے سے بنتے ہیں۔

لوبإ

لوا بوتکه ایک عامل دھات ہے اس یے بیر قدر تی حالت میں خالص نہیں پا یا جاآ۔ کانوں سے حاصل کیا جانے والا لوا مرکبات کی حالت میں ہوتا ہے۔ لوجے کے بیر مرکبات لوجے کے کچ دھات (iron ore) کملاتے ہیں. خام لوا، آکسائیٹ کاربورنیٹ، سلفائیڈ اورسکیٹ کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ خام لوہے کی صورت میں زمین سے حاصل کیے جانے والے لوہے کے مرکبات میں اہم ترین میکنا ٹائیٹ (Fe 3 O4: Magnetite)، ہماٹائیٹ (Fe 2 O3: Hametite) اور سائر لائیٹ فریسائی (Fe CO3: Siderite) ہیں۔ میکنا ٹائیٹ میں 60 سے 70 فی صد، میاٹائیٹ میں 40 سے 60 فی صد اور سائر لائیٹ میں عمراً فاسفورس شامل نہیں ہوتی۔ پاکستان میں کالا باغ اور بچر ال کے علاقوں میں ہمیاٹائیٹ کے ذخیرے موجود ہیں۔

پگ آئرُن

چونکہ خام لوہے کی صفائی کا بیٹل بہت زیادہ درجہ حارت پر ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے خاص تم کی عظی استعال کی جاتی ہے - بہدا اس کے لیے خاص تم کی عظی استعال کی جاتی ہے -



بلاسط فرنس کی بناوی سادہ طور برمذرجہ بالاشکل میں دکھائی گئی ہے۔ (شک 1، 2)

بھٹی کی دیواروں کے بیے اش امٹیلیں (fire bricks) استمال کی جاتی ہیں اور دیواروں کو سمارا دینے کے لیے
ار دگردسٹیل کی جادر لگائی ہوتی ہے۔ بھٹی کے برطب قط والے جھتے کے قریب چاروں طوت ایک پائپ
لگا ہوتا ہے جس سے بہت سی نالیاں بھٹی میں داخل ہوتی ہیں۔ ان کے ذریعے بہپ کی مدد سے بھٹی کے اندر
گرم ہُواجھونکی جاتی ہے اوراسی نسبت سے اس بھٹی کا نام بلاسط فرنس رکھائیا ہے۔ خام اوہ ہے، کوک اور چینے
کے بچھر کو طاکر اُوپر سے بھٹی میں ڈالاجانا ہے۔ کوک کے جانے سے کاربن ڈائی آک اٹیڈ اور کاربن مونو آک ایڈ گئیسیں
پیدا ہوتی ہیں۔ چونکہ ہُوا پہلے ہی 800 سے 1200 درجبندی گریڈ بک گرم کی ہوتی ہے اور جلنے کے عمل سے مزید حالت
پیدا ہوتی ہے، اس لیے بھٹی کے نیاد جھتے کا درجہ حالرت 1600 درج سینٹی گریڈ بک پہنچ جانا ہے۔ بھٹی میں گرمگسیس
پیدا ہوتی ہے، اس لیے بھٹی کے نیاد جھتے کا درجہ حالرت 1600 درج سینٹی گریڈ بک پہنچ جانا ہے۔ بھٹی میں گرمگسیس
پیدا ہوتی ہیں اور اس میں ڈالی جانے والی اشیاء بنچے کی طرف آتی ہیں۔ اس لیے بھٹی میں اوپر سے ڈالی جانے
والی اشیاء سے بنی، کاربن ڈائی آگسائیڈ اورسلفر خارج ہوتی ہے اور باتی رہ جانے والا آٹرین آکسائیڈ مھبی میں نیچے کو

د تباجلام آب د زیادہ درج ارت برجب آئرن آکسائیڈ کوک سے نکلنے والی کاربن مونو آکسائیڈ گئیس سے کر آب ہے، تو تخفیف کے عمل سے اس میں سے آکسیجن گئیس خارج مہوجاتی ہے۔ گبھلا مڑوا نو ہا تھوٹری مقدار میں پنے ساتھ کاربن ثبال کرلتیا ہے اور کھنٹی کے بینیدے میں اکٹھا ہوجا آہے۔

یونے کا پقر رکیشیم کاربرنیف: CaCO) حرارت سے کمیشیم آگسائیڈ (CaO) پی تبدیل ہوجاتا ہے ہو خام اوہے کا گفتوں کے ساتھ مل کر سکیٹ بنا تا ہے۔ سلیگ بلکا ہونے کی وجہ سے گیھے ہوئے لوہے کے اُوپر تیرا رہاہے۔ خام اوسے سے خارج ہوئے والی سلفر اور کوک کے جلنے سے بیدا ہونے والی راکھ کو بھی سلیگ ولینے اندرمذب کر لیتا ہے۔ سلیگ اور کی سلیگ ولینے تو ہے کو انگ انگ سوراخ سے باہر نکالا جاتا ہے۔ کیچوٹے جو لے کیاری نما سانچوں میں طوال لیا جاتا ہوئے سوراخ سے نکال کر اس کے اجزائے ترکیبی کی بنا پر رہت کے چھوٹے جھوٹے کیاری نما سانچوں میں طوال لیا جاتا ہے۔ ان سانچوں کو "پک کہتے ہیں۔ یہ لوہا کا سم اُوٹران بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھر برطے برطے ٹھنکوں میں طوال کر کیچلی ہوئی صالت میں شیل بنانے کے لیے سٹیل مل لے جایا جاتا ہے۔ بلاسٹ فرنیس سے حاصل ہونے والا لوہا کیاری نما سانچوں کی نسبت سے بیگ آئٹران کہاتا ہے۔

بلاست فرنس کی پیداوار

بلاسٹ فرنس سے حاصل ہونے والا پک آئرن ایک درمیانی پیداوارہے اور اسے شا ذو نا در بہن حتی حالت ہیں وھالا جا آ ہے۔ پک آئرن کو کاسٹ آئرن یاسٹیل بنا نے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ پگ آئرن دوقتم کا ہوتا ہے: مجورا پک آئرن اورسفیدیگ آئرن۔


محوراً پک امرن (Gray Pig Iron) بموری رنگت کا ہوتا ہے۔ یہ رنگت ہو ہے کے مفترا ہوتے وقت اس میں ملی ہوئی کاربن کے گرافیائٹ کی صورت اختیار کر لینے کی دج سے موتی ہے۔ مجبورا پگ آئرن کجر کجرا ہوتا ہے اور دہت انجی طرح ڈھالا جا اسکتا ہے۔ بجورے پگ آئرن کو فرنڈری میں لاکر کاسٹ آئرن تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جا آئے۔


سفیدیگ انرن (White Pig Iron) کے کھیے کو اگر توڑا مائے تو اس کی لوٹی ہوئی سطح سفیدال چکدار ہوتی ہے جو اس میں شامل میں گئیز کی وج سے بعد آئیز کی وج سے بیگ آئرن میں موجود کا رہن وہ سے کساتھ مل کر آئرن کا رہائیڈ بناتی ہے ۔ سفیدیگ آئرن کو کمچلی ہوئی حالت میں سٹیل بل میں سٹیل بنا لئے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

سليك اور اخراج كسيس الاسط فرنس كى غيرمطلوبه ببياوار بي

سلیگ جوخام لوہے میں موجود زمینی کثافتوں اور چونے کے متقرکے کیمیائی طور پر ملنے سے بنتا ہے سوکسی اور مینیط بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اسے بتقروں (Slag stone) ور متقروں کی دن (Stone Wool) کی مورت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

كيسيس كاربن وافي أكسائير، كاربن مونو أكسائير، إئيد روجن اور نا مُطروحن برشتمل موتى بين ان كيسون كوملايا جا





#### تيارى كاعمل

تقوس معظیٰ جس کو تقوس کور قراعی کہا جاتا ہے' کی ماخت اِس طرح ہوتی ہے کہ اے ایک طون کو الٹایا جا اسکا ہے۔

معظی میں بگ آئرن فرالنے کے لیے اے شکل 5,1 میں و کھائی گئی حالت میں ایک طرن کو اُلٹا ایا جا بھی میں بگ آئرن کے ساتھ حقوظ میں مقدار میں بچولئے کا بیقتر بھی فرالا جاتا ہے۔ بھی بھی کے بیندے میں بنے ہوئے سوانوں میں سے ہُوا اور آکسیجن کو طاکر دبا و کے بحت گزارا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بھی کے بیندے کے ساتھ ایک باشی گئا ہوتا ہے۔

یا ہُوا اور آکسیجن کو طاکر دبا و کے بحت گزارا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بھی کے بیندے کے ساتھ ایک باشی گئا ہوتا ہے۔

جس سے بہُوا بینیدے کے سوراخوں تک بینچائی جاتی ہے۔ بو بھی بہُواگز رنا شروع کرتی ہے بھی کی کوسیدھا کر لیا جاتا ہے۔ ما بھ پیک آئرن میں سے گزر نی والی بہُوا از آکسیجن سے کاربن اور دیگر اجزا مثلاً سلیکون اور مینگینز وغیرہ جلنے شروع ہو جاتے ہیں۔

اس طراح یقے میں جلنے کے عمل کو اُسس وقت ہوگنا جب ہو ہے کا بیتھ گی آئرن میں موجود فاسفورس کے ساتھ مل کرسلیگ درکار ہو علی طور پر نامکن ہے بھی میں فرالا جاتے والا چولئے کا بیتھ گی آئرن میں موجود فاسفورس کے ساتھ مل کرسلیگ بنا تا ہے۔

15 سے 20 منط مک جاری رہنے والے اس عمل میں بھبٹی کا درجہ حرارت 1600 درجہ نی گریڈ مک پہنچ جاتا ہے جس سے بھبٹی میں موجود او باجس میں کاربن حل حکی ہوتی ہے؛ مالئے حالت میں دہتا ہے۔

بوہ ہے۔ ہی ہے۔ ہی ہے و برور م بن بن بوب بن بن بوب بن بن بالا یا جاتا ہے۔ ہوں ہے ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو مردیتے ہیں۔ سٹیل بنالے کے لیے لو ہے میں مطلوب مزید کاربن طالے کے لیے فیومیٹینٹر ہوسیگل آئرن (Spiegel Iron) کہ لاتا ہے بھٹی میں ڈوالاجا تا ہے۔ ہولے کے بیتر کی تقور ٹی سی مقدار تھٹی 'یں دوبارہ ڈوالی جاتی ہے جس سے فاسفورس تقریبًا کمتل جل جاتا ہے اور تھٹی کو ایک کمھ کے لیے دوبارہ سیدھاکر کے ہواگزاری جاتی ہے تاکہ سٹیل ایجنی طرح کی جان ہوجائے۔

ممتل جل جاتا ہے و کر العے سٹیل بنا نے کا طراحیۃ

ایل ڈی کا طرافیتہ: اس طرافیتہ میں ہسیم تھوس تھوٹی سے تعشابہ بھرتی استعال کی جاتی ہے مگر اس بھرتی کے بپیندے میں سوراخ نہیں ہوتے ہیں۔ دشکل 6.1)

ایک پاٹ کے ذرایے اوپرسے 5سے 1 بار(bar) کے دباؤسے آئی گید ہوئے گئے آئن میں سے گذاری جاتی ہے۔ ہُواکی بجائے آئیسیجن گزرنے سے ہوا میں ملی ہوئی ناشروجن کو گرم کرنے میں جو حارت ضائع ہوتی ہے اس کی بجیت سے جبی میں 30 فی صدیراناسٹیل (Scrap Steel ) مطوس حالت میں ڈالا جاسکتا ہے جو معبی کے اغرو فی درجہ حرارت کو

بهنی می دانی جانبوالی اثناء بگ آرش + سکرپ تقریبا 3:3

١١ (ماني محفظ البياجانوان)

الل وي كورو شكل 6.1

میمنز مارٹن کا طرافیہ: اس طریقے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ سٹیل کی ٹوٹی بھوٹی ناکارہ اشیاء سے دوبارہ اعلاقہ می کاسٹیں تیارکیا جاسکتا ہوا ور اسس امل قبم کاسٹیں تیارکیا جاسکتا ہوا ور اسس طرح بھی کہ ان کو او فرصاندیں کیا جاسکتا ہوا ور اسس طرح بھی کہ ان کو او فرصاندی کیا جاسکتا ہے ہوں بھی کا پیندہ کم کہ ان کی اور جس کی خاصیتیں الکل عبیں ہوں بھی کا پیندہ کم کہ ان کی درج سے گیس یا تیل کا شعلہ مالئے صالت میں دھات کی

زیادہ کے زیادہ سطح کے ساتھ محمراتا ہے جس سے لوجے کی صفائی کاعمل بہتر طور پر انجام پاتا ہے .

یمنز دارش مجتی ہیں مبلالے کے عمل کے لیے درکار مُواکو گرم کرکے عیمی میں داخل کیا جاتا ہے اُکہ زیادہ درجۂ حرارت ماصل بریاجا سکے۔ مُواکو گرم کرنے کے لیے بعثی سے خارج ہولئے دائی گرمگسیوں سے استفادہ حاصل کیاجا تاہے۔ اس مقد کے لیے بعثی کے دائیں بائیں دوخاص سے محمول این بیٹوں سے محمول تی ہوئی گزدسکے۔ وائیں بائیں دوخاص سے محمول این موجائیں بھٹی کو جالو کرنے ابتدا میں ایک ہوئی انسٹی این ٹیس خوب گرم ہوجائیں بھٹی کو جالو کرنے ابتدا میں ایک ہوئی انسٹی این ٹیس خوب گرم ہوجائیں بھٹی کو جالو کرنے کے لیے گرم کے موج ہوئے جستے میں سے گزر کر ہوا بھٹی کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اس طرح بھٹی میں داخل ہولے سے پہلے مُوا

ان گرم انتال كے ساتھ كاركركرم موجاتى ہے۔

پینے گرم جھتے میں گرز رکھ کی میں گرم ہوا کے داخل ہونے کے دوران بھٹی سے خارج ہونے والی گرم گیسوں کودوری طرن کے جھتے میں سے گزارتے ہیں جس سے اس جھتے میں لگی ہوئی المیٹیں بھی گرم ہوجاتی ہیں اورجب پیلے جتے میں سے گزار کے افوال گرم ہُوا کا درجہ حرارت کم ہوجا آہے تو ہوا کو دوسری طرف کے گرم جھتے میں سے گزار کر بھٹی میں داخل کیا جا تا ہے اوراس دوران معٹی میں سے خارج ہونے والی گرم گیسیں پیلے جھتے کی انیٹوں کو دوبارہ گرم کر ناشروع کر دیتی ہیں اور جب دوسرے جھتے درجہ حرارت کم ہم جاتا ہے تو ہوا کے گزرنے کا اُرخ دوبارہ پیلے جھتے کی طرف کر دیتے ہیں۔ اس طرح بھٹی میں مسلسل گرم ہُوا



ا المعلمون كى صورت مين اور المفتى بين اس طرح ما نع دهات ابنا شروع كرديتي ہے-

جو کمرسیگ اوپر تیرتا رہاہے، اس طرح مہوا میں موجود ناٹر طوح ن سٹیل میں شامل ہنیں ہونے باتی سٹیل کے بھرت بنانے کے لیے مطلوبہ اجزا مناسب مقدار میں شامل کیے جاسکتے ہیں۔ سٹیل بنانے کا یہ عمل بعبی کے سائز اور اس میں والے جانے والے مطیر بل کے مطابق 4 سے 12 کھنٹوں میں کمٹل مہوجا آ ہے یسٹیل کو بھٹی سے نکا گئے سے پہلے اس کے نونے کے کر محصوط کیا جاتا ہے تاکہ علوم ہوسکے کہ سٹیل میں مطلوبہ خواص یائے جائے ہیں با نہیں ،

سینز مارین اورمسیر تھوم معنیوں میں بھرت یا عنب بھرت دونوں تم کے سٹیل تیار کیے جاتے ہیں۔ برطے برطے برطے ماری میں اور مسیر تھوم کے ملی کے برطے کرا وں کی بھیائی کرکے منتقف اشیاء بنائی جاتی ہیں یا بیلنے وغیرہ کے عمل سے اسٹیل آئریں، سریے، چا دروں وعیزہ کی شکل دی جاتی ہے جن سے بعد میں منتقف تم کی اشیاء بنائی جاتی ہیں۔

تارى كے دوران سليل ميں سيدا ہونے والے نقائص

سيمنز ارثن يا الل دوى كورفر كے طراقة ميں بران شيل كے كراہے معتى ميں دالنے سے ان ميں شامل اجزامشلاً سلفور السفور ياجدى نہ كيسے والے اجزامثلاً شگسٹن (W) ميٹانيم (Ti) يا موليڈ ميم (Mo)سٹيل ميں ما جاتے ہيں۔

سٹیل ہیں فاسغورس کی موجودگی سے سٹیل مجھر کھڑا ہوجاتا ہے اور مخصناتی مالت میں کام کرتے وقت مبدی اور طی حباتا ہے اور سلفر کی طاور سے گرم حالت میں مٹیائی کے دوران ٹوٹ جاتا ہے۔ زیادہ مقدار میں شکسٹن ہمیانیم یا مولیڈ نیم کے سٹیل میں شامل ہونے سے وہ مقالات جمال یہ دھائیں موجود ہوں وہاں سے سٹیل سخت ہوجاتا ہے اور چوٹ یا حبیکے وغیرہ لگنے سے ان مقامات سے مٹیر لی ٹوٹ سکتا ہے۔

ہُواکی آکسیمن کو ہے میں موجود کاربن کے ساتھ مل کر کاربن ڈائی آکسائیڈیا کاربن مونو آکسائیڈگسیس بناتی ہے۔ ہو بلبلوں کی صورت میں نو ہے میں سے بام زنگلتی ہیں بیٹیل کے افغ حالت سے مطوس حالت میں تبدیل ہوتے وقت گلیسوں سے یہ بلبلے سٹیل کے اندر رہ جاتے ہیں اور اس طرح سٹبل کی طاقت میں کمی واقع ہوتی ہے۔

سٹیل میں ایڈوینیم اور میلیکون ٹائل کرنے سے آگیجن ان دھا توں کے ساتھ مل جاتی ہے اور اس طرح کاربن کی گیروں کا بنا بند ہوجا تا ہے اور اس طرح کاربن کی گیروں کا بنا بند ہوجا تا ہے اور مثیل میں ہُوا کے بلیلے نہیں رہتے ۔ ایسے سٹیل کوئیں کے بلیاوں کا افراج بزر کے بیکوئیل گیسٹیل کہتے ہیں۔ تمام اعلیٰ اقسام کے سٹیل کی تیاری کے لیے الیا کیا جا تا ہے۔

بجلى كى تعبى كے ذریعے اعلی قیم كاسٹیل ماصل كرنا

بحبی کی بھٹی میں شیل تیار مہیں کی اجا با بلکسٹیل کو بہتر بنایا جا ہے۔ اس بھٹی میں بہتر بنے تھم کا اور خالص سٹیل تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس بھٹی میں بہتر بنے تھم کا اور خالص سٹیل تیار کیا جا سکتا کی جاتی ہو کیے گئے ہوں دغیرہ کی بجائے برقی کر واستعال کی جاتی ہے۔ سٹیل کی تیار کے حالے تھے کی بنیاد پر الکیٹرک شیل خالص ہوئے ہیں۔ جو نکہ بجلی کو ایندھن کے طور پر استعال کرنا جہ گا پڑا تا کی تھٹی میں تیار کے جانے والے شیل خالص یا بھرت والے ہوسکتے ہیں۔ چونکہ بجلی کو ایندھن کے طور پر استعال کرنا جہ گا پڑا تا ہے۔ اس لیے بجلی کی بھٹی کو صوف سیمنز مارش یا جمیعے تھوس تھٹیوں میں تیار شدہ سٹیل کو مزید صاف کرنے کے لیے استعال کیا جا تا ہے۔ اس لیے بھر بھرت سٹیل بنالے کے لیے استعال کیا جا تا ہے۔ اس لیے بھر بھرت سٹیل بنالے کے لیے منتقف دھا توں کو طاکر کیسلایا جاتا ہے۔


بحبی کی بھٹیاں دوہم کی ہوتی ہیں بعض بھٹیوں میں حارت برقی شعلے سے پیدا کی جاتی ہے جن کو برتی شعب لہ والی بھٹی (electric arc furnace) کھتے ہیں جبکہ دوسری قتم کی بھٹیوں ہیں حارت برقی امالہ سے پیدا کی جاتی ہے۔ اِن بھٹیوں کو برقی امالہ والی بھٹی (electric Induction furnace) کھتے ہیں۔

ان بھٹیوں میں حرارت پیدا کرتے وقت کسی تھم کی کٹا فت پیدا نہیں ہوتی ۔ بھٹی کو بہت جلد گرم کیا جاسکتا ہے اور درجُوارت اسانی سے کنطول بھی کیا مباسکتا ہے۔ بھبٹی کے اندر 3800 درجے سنبٹی گریڈ تک درجُه حرارت حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح منگ شن مٹیل رورجُر گیھلاؤ 2 3370) اور مولیٹر پنم سٹیل (درجہ گیھلاؤ 2600°C) تیار کیے جاسکتے ہیں ۔

برقى شعله والى عطى


اس معقی کی بناوط گول بلین نما ہوتی ہے اور اس میں گر لفائط کے بنے ہوئے الکی فوڈ لگے ہوتے ہیں (شکل 1، 9).

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com



فنكل 1.9 : برتى شفط والى يعنى

برقی رُوکے الیکروڈوں سے بھٹی کے بیندے میں ڈالے ہوئے الغ دھات کی طون بہنے سے برقی شعلہ بدا ہوتا ہے۔
اس طرح برقی توانائی حرارتی توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بھٹی کو ایک طرف کو اوندھا کرنے خالی کیا جاسکتا ہے بیٹیل میں موجود غیر طلاب کثافتیں جل جاتی ہیں اور آئسیجی خارج ہوجاتی ہے اور اس طرح بہت خالف شم کاسٹیل حاصل ہوتا ہے۔
مرقی ا مالہ والی مجھٹی میں مٹریل کو گرم کرنے کے لیے حوارت بلا واسطہ برقی امالہ سے بیدا کی جاتی ہے۔ اس کے لیے مقامی کا کو بیٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ برقی مقاطیس کی بدولت بھرتی اجزا اجھتی طرح صل ہوجاتے ہیں۔ بیطراح نے زیادہ مقدار میں بھرتی اجزاء و الے سٹیل تیار کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ (شکل 9,2)



مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

كرم مُواكو صونكا حائي ايك دن من 1200 شن ك كاسط آئرن تيار كرليتي مين - رهيل (9,3)

#### كاسط آثرك

کاربن کی زیادہ تھالر کی بنا پر کاسٹ آئر ن کا تھا یہ گیجا او کہ ہے۔ اس کی آسانی سے اور عدو طریقے سے دھلائی کی ماسکتی
ہے۔ کاسٹ آئر ن کے عیس کاربن گر کیفائٹ کی باریک بہوں باگر بینائٹ کے گول گول ذرّوں کی صورت میں موجودگی کی
بنا پر کی جاتی ہیں۔ اگر کاسٹ آئر ن میں کاربن گر فیائٹ کی باریک بہوں کی صورت میں ہم تو بھورا کاسٹ آئر ن
کہ ملاتا ہے اور اگر گول گول ذرّوں کی صورت میں ہم تو تو سخت کاسٹ آئر ن ہے۔ اس کی فوٹی ہوئی سطح کی رنگت بھوری ہوئے ہے گئے کہ
میکورا کاسٹ آئر ن اکثر استعمال کیا مبلے والا کاسٹ آئر ن ہے۔ اس کی فوٹی ہم ڈی سطح کی دیکھتے سے معلم
ہمترا ہے کہ اس کی موجودگی گر لفائٹ کے یا وُڈر کی صورت میں ہموتی ہے۔ بھولے کاسٹ آئر ن کی فوٹی ہموئی سطح کو دیکھتے سے معلم
ہمترا ہے کہ اس کی بنا وط بھوٹی تھوٹی قلموں پڑھتا ہے۔ تعلمی بناوٹ اور گر فوٹ ٹ ہوٹی سورت میں موجودگی کرنے پر
ماسٹ آئر ن کی طاقت کم ہموتی ہے اور عبلہ می فوٹ جاتم ہے۔ خلمی بناوٹ اور گر فوٹ ٹ بردا شت کرسکنا اور تھو تھوام ہوئی ہوئی ہوئی سے برادہ چھوٹے فوٹس میں اُتر قا ہے۔ نیادہ دبا کاسٹ آئر ن کے اہم خواص ہیں۔
ماروں جوٹے ویوٹے فوٹس کا میں اُتر قا ہے۔ نیادہ دباؤکی قرت بردا شت کرسکنا اور تھو تھوام ہیں۔
ماروں نے دبنا کاسٹ آئر ن کے اہم خواص ہیں۔

گول گول ذر ون كى صورت مين موجود گرافيان طى والاكاسط آمران

اگر پھیے ہوئے کاسٹ آٹرن میں مقول مقدار میں گنیٹی کو تکل گنیٹی کے بھرت یاں ہے سیلیکون اور گئینیٹی کے بھرت کی صورت میں ملادیا جائے تو کاسٹ آٹرن میں موجود کاربن گریفاٹ کے گول گول ذرّوں کی صورت اختیار کر تسی ہے۔ آبداری کے ایک جفعوص طریقے سے اس کاسٹ آٹرن کی طاقت کھیا اور کھیے گئی ہوتی ہے۔ برطایا جاسکتا ہے۔ یہ کافی عد مک تاریف پر موتا ہے اور مجبول کے کاسٹ آٹرن کی نسبت اس پر کائی مبتری جاسکتی ہے۔ طاقت میں اضافہ گول گول ذرّوں کی صورت میں گرلفائٹ کی موجودگی کی بنا پر ہوتا ہے۔


#### سخت كاسط اثرن

## ورق نذير كاسط اتران

ورق پذر بریمفیدکاسط ایران کو به اور کاربن کی لیمی بحرت ہے جے دصالا جاسکا ہے اور اس کے خاص سٹیل کے خاص کا جی جو جوتے ہیں۔ اگر کاسط آئر ن کو آئی میں میں کر سکنے والے مطبر یا (شلا سرخ ریٹا مائیٹ) میں دباکر 1000 در جرسنا کی گر مذیک گرم کیا جائے تو کاسٹ آئر ن میں سے کاربن (25 ملی میٹر گر ان کک ) خارج کی جاسکتی ہے اور اس طرح تیار ہونے والا کاسٹ آئرن کا فی حد تک مضبوط اور ورق پذیر بن جاتا ہے۔ ورق پذیر بیاہ کاسٹ آئر ن بنانے کے لیے کاسٹ آئرن کے ڈوھالے گئے جابوں کو رہت میں دباکر 800ے 900 درجے سینی گریڈ کے کئی روز یک گرم رکھا جاتا ہے۔ اِس عمل سے کاربن خارج نہیں ہوتی بلکہ اس کی قلمی بناوط تبدیل ہو جاتا ہے۔ اِس عمل سے کاربن خارج نہیں ہوتی بلکہ اس کی قلمی بناوط تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ کاربن منتف مقامات پر اکٹھی ہوجاتی ہے۔ درق پذیر سیاہ کاسٹ آئرن کی صورت میں جاب کی موٹمائی کی کوئی خاص حد نہیں ہے۔ اس طوح وصل کے خاب ہوجاتے ہیں و

#### 4.2 كاسطىتىل

منتف شکوں میں ڈھالے گئے سٹیل کو کاسٹ سٹیل کتے ہیں۔ بھونے کاسٹ اڑن اور ورق پذیر کاسٹ آڑن کی نسبت کا سٹیل زیادہ طاقتور مہرتا ہے۔ زیادہ دباؤ برداشت کرنے والے جابوں کو بھرت سٹیل سے بنایا جا تا ہے۔ سٹیل کے ڈھالے ہوئے جابوں کے مطر بل میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ تاہم مختلا ہونے ہر حابوں کے مطر بل میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ تاہم مختلا ہونے ہر کاسٹ ہڑن کی نسبت سٹیل دوگنا سکو آ ہے۔ اس لیے سٹیل سے وصالے گئے جابوں میں سکونے سے بیدا ہوئے والے کھیا ڈکوختم کرنے کے لیے سٹیل میں کاربن کی مقدار کے مطابق ان کو 800 سے 900 درج بینٹی گرمڑ کے کے انداز کے مطابق ان کو 900 سے 900 درج بینٹی گرمڑ کے کے انداز کی مقدار کے مطابق ان کو 900 سے 900 درج بینٹی گرمڑ کے انداز کی میں کاربن کی مقدار کے مطابق ان کو 900 سے 900 درج بینٹی گرمڑ کے انداز کی میں کاربن کی مقدار کے مطابق ان کو 1800 میں 1900 درج بینٹی گرمڑ کے انداز کی میں کاربن کی مقدار کے مطابق ان کو 1800 سے 900 درج بینٹی گرمڑ کے انداز کی مقدار کے مطابق ان کو 1800 سے 1900 درج بینٹی گرمڑ کے انداز کی مقدار کے مطابق ان کو 1900 میں میں 1900 درج بینٹی گرمٹر کی میں کاربن کی مقدار کے مطابق ان کو 1900 میں 1900 درج بینٹی گرمٹر کی کاربن کی مقدار کے مطابق ان کو 1900 میں 1900 درج بینٹی گرمٹر کی مقدار کے مطابق ان کو 1900 میں 1900 درج بیا گرمٹر کی مقدار کے مطابق ان کو 1900 میں 1900 درج بینٹی کو 1900 میں 1900 درج بیا گوئی کو 1900 میں 1900



3,6		2,6					50	ركرينياث كالورسيم	ب سي لارن تدوا	كالمثارك
3.5	ف ذیرینه بنایا گ	2,5	1,8	بربنايكيا	ورق پذ	0,5		آئران	فيدكاسك	درق پذیرہ
	2,9		2,0					ئرن	باهكاسط	ورق پذیر
					0,4	5	0,15	4	كامسط سنثيل	غركبرتي
					0,5		0,17	سطيل	م کے تعمیراتی	عام استعاا
					0.6		0,2	عير بحرق	يقابل شيل.	آبراری
			ليابۇل	سعلى محنت	9,0	0,7	0,10	ليمثل عير بعرا	كي الكين وا	موسليخت
		0,2						رق	M	نيا ر
			1,5	1		0.5		مري	J	0.

لوسے اور سٹیل میں طائے جانے والے بھرتی اجزاء اور ان کا لوسے اور شیل کے خواص بر الر اور ان کا لوسے اور سٹیل کے خواص بر الر اور دھاتی اور دھاتی اجزا ہے۔ منتقت اجزا کے لیے اسٹیل میں طانے سے اس میں نظے خواص بدا ہم جاتے ہیں یا اس کے بنیادی خواص متاثر ہوتے ہیں. طائے جانے والے اجزا کی مقدار میں کی مبینی سے بھی خواص متاثر ہوئے ہیں۔

4 छेत्र छ प्रेम छ	میں الائے جانے والے بھرتی اجزاد اوران کا لوہے اور شیل جن خواص میں اضافہ ہوتا ہے	ジ	ری اجر	آي
الفظاء المصارة بمضوطئ تاريذين وطارتك	جن خواص میں اضافہ ہوتا ہے۔ ملافت، سحنت بین سحنت کیے جالئے کی صلاحیت		צותים	
ويلانگ كيے ملنے كى صلاحيت	نیک طاقت، گرائی تک محنت کیے جاسکنے کی صلاحیت گرم حالت میں مخت بن ، زنگ گفت کے خلاف مزاحمت ، کاسٹ آٹرن کی صورت بس کاربن کو گراپیاٹ کی بناوط میں تبدیل کرنا۔		سيلكون	مز دما أ
الربذري يوط بالتشكر كفلاف مفسوط	يتى تىلى بترن بىر برجاني كشنرى حالت بى توط جلن ادراكم مال ورفع جان	P	فامغورس	1
جوف اورهبكون كيفلات معنبوطي	برادے کی کترن کے دوٹ جلنے ہو وہ موز ہوں میں بہرجائے ، گرم مالت میں وٹ ماینے	S	ملفر	
بهترکشانی موسکنیه الاسٹ آٹرن کی مورت میں کاربن کی گریفائش کی بناوٹ میں تبدیل	كمّل طور رسِحت بوجانے بضبوطئ چوٹ یا جھٹکے کے خلاف مضبوطی ، گھساڈ کے خلاف مزاحمت ،	Mn	مينگينز	
حرار تى ئېھىلاۋ	معنبوطی اطاقت زیک گئے خلاف ماہت برقی رُوکے بینے کے خلاف مزاهت، گری برداست کرنے کی صلاحیت ، ممثل سحنت برحبانے کی صلاحیت	Ni	بکل	9
ماریدیری (معمولی صدیک)	سخت بن، طاقت، گرم مالت می طاقت بسخت کرنے کا درجۂ حرارت، کمیاد کی خلاف مزاصت دیک کلنے کی خلاف مزاحت ، کٹائی کی دصاروں کو قائم ا	Cr		1
زياده گرم كرت يوتساس بن		V	وناديم	-
تاريذيرى بمثياني كيرجان كي صلاحيّت	11			
مضوطئ زياده گرم كرنے پرخاس پن	سخت بن ، کنانی کی دھار قائم رکھنے کی صلاحیّت ،گرم ملت بیم خبوطی			
"مارپذیری (معمولی مدیک)	عنت بین ، مضبوطی رنگ کے خلاف مراحت سمنت کرنے کا دریع مرارت ، گرم حالت میں طافت ، حرارت بردائشت کرنے اورکٹائی کی دصار فائم رکھنے کی معلامیت ۔	W	تقسيلن ا	

13 جرمن معیار کے مطابق مختلف فتم کے دوہے اورسٹیل کوظام کرنے کاطرافیہ

جرمن انڈرٹرلی سُینڈرڈ کے مطابق میر بل کو مختصر الفاظ میں ظاہر کرنے سے میر بل کا کمٹل طور پر بیتہ جل جا ہے۔ اس طرح لکھے گئے انتہائی مختصر الفاظ سے مطر بل بنا نے ،میر بل نیجنے والے اور کام کرنے والے میر بل سے متعلق درست ، بامعنی اور وضاحت کے ساتھ معلومات ماصل کرسکتے ہیں۔

مختف فتم كي دب اورشيل كانداج كاطراقيه

جران الأرطر في سنينار و كرمطاب و ب اورشيل ك الذراج كاطراقة مقر كرديا كياب الهارك اس الخاذ ب وسيا ورشيل كي تياري كولية ، اجرائي را معتدك يدحون اورم برساستعال كي حالت ، اورخواص كا الذراج كيا جانا ب - اس مقد ك يدحون اورم برساستعال كي حالت بي جن كي من الأرك كالمعنى أن كه كليف كي ترتيب اور غربر برخص برحت بين - اگر مطريل كو ممتل طور برخاب كي جالت تواندراج تين جسون برخاست الأرهون اجزائي تركيبي والاجشه تين جسون برخاست المراحد التركيبي والاجشه بين المراحد المرحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المرحد المرحد المراحد المرحد المرحد المراحد

مثيريل كانتين حصول مين اندراج				
استعال كيتفتق مرايات والاجقه	اجزائ تركيبي والاحته	تيارى كي طريق والاجتبه		
آب داری شکل میں تبدیلی کاطرافیة- گارنٹی کی حدود	اجزائے ترکیبی، طاقت کھیاؤر معیار کے لحاظ سے گوپ بندی	یکسلانے کا طرابقہ، خاص خواص ، ڈسلائی کا طرابقہ		
مردت یا نقطر سے شروع ہوتا ہے	رن مثلًا C،St ابندس عرب مراب	مرن حروث استعال كيے جاتے ہيں		
	اور اختام پرمندسے دیج ہوتے ہیں			

مثالين

اندراج جن باترا سے معتب تی ہے	تيارى كاطرافية	اجزائے ترکیبی	ستعال كي تعسلق بدايات
تاًری کا القر، اجزائے ترکیبی اور استعمال کے متعلق ہدایات	CS	17Cr Mo V-II	N
تيارى كاطرافية اوراجز الخير تكيبي	TR	St 42-2	
اجرائي وأستعال كي معلق بدايات		Ck 45	V 75
مرت اج لئے ترکیبی		18Cr Ni 8	

معنی اور وضاحت	نفظف اندراج
Un alloy Steel)	غير عفرتي سثيل
میصد ہوئے سٹیں میں سے کس کے بلبوں کا اخراج بذکر کے تنجد کیا گیا تعمیر اق سٹی جس کی ماز کم طاقہ	R St 37-1
كھياؤ 370 نيوڻ في مركع ملي مير بهاور معيار كا كروب 1-	
سیمنز ارمل شفیل شبر کی کم از کم طاقت کھیاؤ و 500 نیون فی مرتبع ملی میطریت اور معیار ا گروپ 2 -	M St 50-2
عرتی سٹیل میں کی کم از کم طاقت کھیاؤ 420 نیوٹ ف مرتبع می سیرے اور اسس کی	A St 42-1.6
طاقت کھیاؤ کی صداور جیشکا برداشت کرنے والے سیط (Impact Test) کے مطابق	
مغبوطی کی صرکی ضمانت دی گئی ہے۔ مقومس سٹیل جیسے گئیں کے ببوں کا اخراج بندکرکے منجد کیا گیا ہوا درجس کی بہت	TR St 13 05m
عمودی تراش میں گہرائی (deep drawn) ی جاسکتی ہونیز اس کی سطح کی طائمیت عمدہ وتم کی ہو۔ اس کے باوجود کہ بالش ند کیا گیا ہو۔	
سطی سخنت کے جالے کے قابل سٹیل جم میں کاربن کی مقدار 0.15 فی صدیعے۔	Cm 15 E
0.35 فى صدكارين والاسلىل جية إب وارى كى جاسكتى بوت ب وارى كرف ساس كى	C35 V70
كم ازكم طاقت كھياؤ 700 نيرڻ في مراج على مير ہے-	61 451
0.45 فیصد کاربن والاسٹیل ہے آب داری کی جاسکتی ہو اور اس میں فاسفورس اور الفر کی تعدار بہت محمولی ہو اور جے عام طریقے سے انبنگ کی گئی ہو۔	Ck 45N
0.6 فی صد کاربن والا اُول سنیل حب کامعیاری گروپ 3 ہے رسلفر اور فاسفورس کی زیاد	C 60 w3
سے زیادہ مقدار 0.04 فی صدی۔	C 110 wl
1.1 فی صد کاربن والانول سٹیل جس کا معیاری گروپ 1 ہے رسلفرادر فاسفورس کی زیادہ اسے زیادہ مقدار 0.025 فی صدی -	CTIOWI
طيل (Low Alloy Steel)	كم مقدار من بعرتي اجزاوالا
آر مینک میں جس میں 0.09 فی صد کاربن 0.28 فیصد میں کی کون مینگینز کی مقدار درج	95 Mn 28K
بنیں کی گئی ہے۔ مصند کی حالت میں اس سے منتقب اشیاء بنائی جاسکتی ہیں۔	
منيان في عب معتدي حالت بن ال تصفيح علف إلياء بنافي جاستي بن . 0.15 في صد كاربن والاستطي سحنت كيا جاسكنة والاستيل حس مي 0.75 في صد كروم	15Cr 3G
0.15 می صده در واقع می صف می محف کی ای است من من من من این از 0.15 می صدروم شامل ہے اور اس کی زم انینگ کی گئی ہے۔	133. 33

مننی اور وضاحت	مخفق اندراج
0.42 فیصد کاربن والاسلاجی کی اباری کی جاسکتی مو کرویم کی تقدار 1 فیصد ہے جگر بولٹرینم کی مقدار کا اندراج نہیں کیا گیا ہے۔ اباری کرنے سے اس کی کم اذکم طاقت کھیاؤ 900 نیوٹن فی مربع ملی میٹر ہے۔	42 Cr Mo 4V 90
0.65 فی صد کاربن والاسپزگ مثیل حس میں 1.75 فی صد ملیکون ہے۔ محفظ ی مالت میں اس پر کام کرکے اس کی کم از کم طاقت کھیاؤ 2800 نیوٹن فی مرتبع ملی میڈ ساسل کی گئی ہے	65 Si 7K 280
ٹول سٹیل خبر میں 1.05 فی صد کاربن، آفی صد سینگنیز اور اس کے علاوہ کرؤیم شامل سے حس کی مقدار درج نہیں کی گئی۔	105Mn Cr4
بجل کی اسی معبی میں تیار کیا گیاسٹیل حس کے اندر نگائی گئی اینٹوں کی خاصیت اللی کی طرح	E B 13Cr V53.8
لىنى كھارى مو اور حسمى 0.13 فى صدكار بن 1.25 فى صدكومى، 0.3 فى صدوينا دىم سے اور حس كى دير بامضبوطى كى ضمانت دى گئى مو-	
(High Alloy Steel) والاسليل	زیاده مقدار می جرتی اج
شین سٹیل جس میں 0.1 فی صد کاربن، 18 فی صد کروسم اور 8 فی صد نگل ہے۔ ہائی سیٹیسٹیل جسے بجلی کی انڈکش فرنیس میں تیار کیا گیا ہر اور اس میں 0.75 فی صد کاربن 18 فی صد شکسٹن اور 4 فی صد کروسم کے علاوہ وناڈیم بھی شامل ہے جس کی مقدار	
درج نہیں کی گئی۔ ہائی پیڈرسٹیل حب میں 10 فی صد شکسٹن، 4 فی صد مولیڈ بنیم، 2 فی صد و ناڈیم اور 10 فی ش کو بالٹ داندراج کا پیطر لیقی مقرر کردہ منصوص معیار کے مطابق ہے) ۔	S 10-4-2-10
	وطالع جانے والے مطربل
کاسٹ آئرن جس میں کاربن گرافیائٹ کی ہتوں کی صورت میں موجود ہے ۔جس کی کم از کم طاقتِ کھیاؤ 250 نیوٹن فی مربع ملی میٹر ہے۔	GG-25
کاسٹ آٹرن جس میں کاربن گرافیائ کے گول گول ذروں کی صورت میں ہے اور اس کی کم از کم طاقت کھیاؤ 600 نیوٹن فی مربع ملی میٹر ہے۔	GGG-60
کاسٹ سٹیل جس کی کم از کم طاقت کھیاؤ 0380 نیوٹن فی مرتبع ملی میٹر ہے جس کی موڑے جا سکنے ، دبائے جاسکنے اور جیٹکے بردانت کرنے کی صلاحتیت کی ضمانت دی گئی ہو۔	GS-38.5
گرم حالت میں بھی طاقت برقرار رکھنے والاسٹیل حس میں 0.22 فی صد کاربن اور 0.4 فی صدمول ڈیمرشایل ہے۔	GS-22 Mo4
سغيدورق بذير كاسط آئرن ص كالم ازكم طاقت كھياؤ 350 نيون في مرتبع ملى ميرب-	GTW-35

مختف فتم كيسل كيخواص اورأن كااستعمال

بے نیار میں کو موران کے سیال ہونے استعال ہوتے ہیں ان کو دوبط کا اور اوزار بنانے کے استعال ہونے استعال ہونے استعال ہونے والے مثیل (Tool Steel) ہیں تعتبی کیا جا اسکتا ہے۔ دونوں گروہوں میں فیر کورتی مثیل (Unalloy Steel) کم تعدار میں بھرتی اجزا والے مثیل (Low alloy Steel) اور نیادہ مقدار میں بھرتی اجزا والے مثیل (High Alloy Steel) اور کی مقدار شال ہو سکتی ہواور اسلام میں کا رہن کی مقدار شال ہو سکتی ہواور اس کے علاوہ معمولی مقدار میں مینگینز ، سیلیکون ، فاسفورس اور سلفر بھی موجود ہوتے ہیں ۔ کم مقدار میں بھرتی اجزا والے سئیل میں کا رہن کی مقدار کے علاوہ و کی فی صدیک بھرتی اجزا مثل کرومی نہیں مقدار کے علاوہ کی فی صدیک بھرتی اجزا مثل کرومی نہیں مقدار کے میں دور بھرتی اور بھرتی اجزا کی مقدار کے مقدار بیں بھرتی اجزا کی مقدار کی مقدار کی مقدار کے میں موجود ہوتے ہیں۔ زیادہ مقدار بیں بھرتی اجزا والے سئیل میں کا رہن کی مقدار کی سے واضح طور پر الگ الگ بھیں کیا جا سائی ہے۔

## تعميراتي سثيل

تعبراتی سٹیں سے مراد اس م کاسٹیل ہے جے عام تعبراتی کاموں اور شینیں وغیرو بنانے کے لیے استعال کیا جاتا ہے ۔ گل بنائے جانے والے سٹیل میں سے 90 فی صدا تعبراتی سٹیل ہوتا ہے۔ ایسے تعبیراتی سٹیل بھی طبتے ہیں جن کو معمول کاموں کے لیے استعال کیا جاتا ہے اور ایسے تعبیراتی سٹیل بھی ہوتے ہیں جن کو اعلیٰ تیم کے کاموں کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔

عام استعمال كالتميراتي سنثيل

عام استعال کا تعمیراتی سٹیس غیر بھرتی سٹیل ہے۔ اس سے اس کے سٹیل کو استعال کرتے وقت اس کی طاقت کھیا و کو مدنظر رکھا جانا ہے۔ اس لیے اس سے اس سے مانا ہے۔ اس لیے اس سے اس سے مانا ہے۔ اس لیے اس سے اس سے معیار کے مطابق ظاہر کرنے کے لیے مختصرا ندراج کرتے وقت طاقت کھیا و کا تعمی جاتی ہے۔ مثلاً 30 کا یہ میں کاربن کی مقدار جس قدر مثلاً کی طاقت کھیا و است میں کھیا تی مقدار جس قدر زیادہ ہوگی سٹیل کی طاقت کھی اور ساتھ ہی ٹھنڈی اور کر محالت میں کھیائی، ویلڈنگ اور ساتھ ہی ٹھنڈی اور گرم حالت میں کھیائی، ویلڈنگ اور کائی کے جانے کی صلاحیت کم ہونی جائے گ

الوميك سثيل

مطحى سخت كيع جاسكنے والاسليل

آب داری کیے جاسکنے والے تعمیر تی سٹیل

آب داری کے جاسکے والے سٹیل کو سے ان کی طاقت کے بعد کا 200° سے 700° کیگرم کرکے بیٹرنگ سے ان کی طاقت کھیاڈ اور جھکا بر داشت کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس شم کاسٹیل السی اشیا بنا نے کے لیے استعمال کیا جا آ اسے جن پر کام کے دوران جھنگے اور پوٹ کی صورت میں دباؤ برقی آ ہو۔ شاؤ کر بیک شاف بی رسی کی منون المرکز شافیٹی، مورط کا دویوں کے دوران جھنگے اور پوٹ کی صورت میں دباؤ برقی آت کے دور است کرنے والی شافیش اور گرتب کا داور ویا دوروں کے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھے شال قابلے، زیادہ دباؤ برداشت کرنے والی شافیش اور گرتب سکر اوروغیرہ۔ آب داری کی مقدار ہوتی ہے۔ اس کے سکر اوروغیرہ۔ آب داری کیے جاسکنے والے تعمیل آتی سٹیل میں 20 سے 42 Cr Mo 4 ، Ck 60 ، C 20 میں۔

نائير ائيد الميدستيل

نائیرائیڈسٹیں سے بنائی گئی انتیادی بیرونی سطح نائیرائیڈنگ کے عمل سے بہت بین سے باس جم کے سٹیل بنائے کے لیے کوئیم ، مولٹر نیم اور ایوئیٹیم بھور بھرتی اجرااستعال کیے جاتے ہیں مثلاً 34 Cr Al Ni 71 31 Cr Mo 1 یا اس بھور بھرتی اجرااستعال کیے جاتے ہیں مثلاً میں نائیرائیڈ بھیل زیادہ تیزی سے اس جم کے سٹیل میں نائیرائیڈ بھیل زیادہ تیزی سے گھو منے والے سینڈل مثل مان کے پہتے کے سینڈل ، گجن بن (gudgen Pin) گیجرادر دقیق پھیائشی آلات وغیرہ بنانے کے لیے استعال ہوتے ہیں۔

بيرنگ مثيل

## تولسثيل

ول منی کائی کرنے والے اور کائی ندکرنے والے اوزار بنا نے کے لیے استعال ہوتا ہے۔ وُل مثیل کو اجزائے ترکیبی کی بنیاد پر غیر بعر ق ، کم مقدار میں بھرتی اجزاد الے اور زیادہ مقدار میں بھرتی اجزا والے وال سٹیل میں تقتیم کمیا جا تا ہے۔ اس کے عسلاوہ وال شیل کو سخت کرنے کے طرفقہ کے مطابق پانی ، تیل یا ہُوا میں مُصند کے کیے جالئے والے سٹیل اور استعال کے لماظ ہے ۔ نیڈی یا گرم مالت میں استعال کیے جانے والے سٹیل میں بھی تقتیم کیا جاتا ہے۔ بزیجرت سٹیل اور کم تقدار میں بھرتی اجزا والے ڈول سٹیل میں کاربن کی مقدار 0.5 سے 1.5 فی صدیک اور زیادہ مقدار میں بھرتی اجزا والے دول شیل میں کاربن 2.2 فی صدیک بائی جاتی ہے۔

## غير كفرت أول سليل

غیر بھرت و استیل میں کاربن کی مقدار ( 0.5 سے 1.5 فی صدی کا انحصار استعال کے کھا ظ سے ہوتا ہے۔ کاربن کی تعدار م جتنی زیادہ ہوگی سٹیل اُتنا ہی زیادہ سخت ہوگا غیر مجرت سٹیل کو 760 سے 850 درج سنج گریڈ تک گرم کرکے سخت کیا جاتا ہے اور استعال کے لھاظ سے 200 سے 300 درج سنجی گریڈ تک گرم کرکے بٹیرنگ کی جاتی ہے جب رمن انڈ سر بل شین فر دو کے مطابق ظام کریا گیاسٹیل 1 C 15 W زیادہ مقدار میں مجرتی اجزا والے سٹیل کی تنسبت زیادہ سخت ہوگا، گرکام کے دوران اگر ک 200 سے زیادہ گرم ہوجائے تو اس کا سخت بن حتم ہوجاتا ہے بغیر مجرتی ٹول سٹیل کی ٹیائی کرنے گئی ہے۔ اس کو 750 سے 1000 درج سنجی کر دیا گرکا کی میا جاتا ہے۔

## كم مقداريس بحرتى اجزاوالالول شيل

کم مقدار میں آمیزشی اجزا والے وال سٹیل ایسٹیل ہیں جن ہی کروہم ایک ہور ٹیٹ ما در وناڈیم کی مقدار تجوعی طور پر

5 فی صد تک ہو۔ ان کا سخت کرنے کا دریئے حارت C 180 اور مٹیائی کرنے کے لیے دریئے حارت C 100 اور مٹیائی کرنے کے لیے دریئے حارت C اس کے بیاد اول کمپنی کی ہوایات کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ برول سٹیل لیے ڈول بنا نے بالے ڈول بنا کے ایسے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ برول سٹیل لیے ڈول بنا نے بالے میں جن بی جاتے ہیں جو نیادہ و دفت او برکٹ ای کرتے ہیں جبر عیر بھرت ڈول سٹیل سے ایے گٹائی والے ول بنائے مبات ہیں جو نیا کہ دفت او برکٹ ای کرتے ہیں۔ 400 درجہ سنجی کریڈے زیادہ گرم ہونے برکم مقدار میں بھرتی اجرا والے ڈول بنائے ماکاس میں کا میں موجہ ایسے ہاں جرم کا سٹیل کٹائی کرنے والے ڈول بنائے اول خوالیاں ، براسیس کا میں کہ سے اس میں کہ اس کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں کہ اس کے بیاہے استعمال کیا جاتا ہے۔

## زياده مقداري بحرتى اجزا والالول شيل

نیادہ مقدار میں بھرتی اجزا والا ٹول مٹیل زیادہ رفت ر پرکٹائی کرنے والے نول بنانے کے لیے استعال ہوا ہے۔ اسٹیل کا بارڈ ننگ درجہ مرارت اس کے اجزائے ترکیبی کی بنیاد پر 920° سے 930° کے درمیان اور بھڑگ درجہ مرارت 100° درجہ 673 ہیں۔ ایسے میٹیل کی برای کے لیے سٹیل بنالے والی کمپنی کی طون سے مباری کردہ برایات کے مطابق عمل صروری ہوتا ہے۔

عمراتهي دهامي

غراتهن دهایس دهات کاری کی صنعت میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کو دوگروموں عباری غیراتهن دھالوں اور ہلی

غیر آمنی دھاتوں میں تعتم کیا جاتا ہے۔ مھاری دھاتوں میں وہ دھاتیں شامل ہیں جن کی کثافت 5 کلوگرام فی کمعب ایسی میٹرسے زیادہ ہو اور 5 کلوگرام في كمعب اليري مرك كانت والي دهاتين مكي دهاتين كهلاتي بين- تانيا، جبت ، قلعي، سيسه ، نكل، كروميم ، منكسين ، وناديم ، كو بالط، مينگينز النيامين كياسيم اسمته، باره، چاندي اسونا اور بالمينم اسم غيرامني معاري دهاتين بين- ملي غيرامني دهاتون مي كينينم،

المومينم اوران كے بھرت شال ہيں -

اکثر خالص دھاتیں بہت نرم ہوتی ہیں اور ان کی طاقت کھیاؤ تھی کم ہوتی ہے۔ خالص دھات کا بھرت بنالے سے اس كے خواص كو بہتر بنايا ماسكتاہے اور لعض مطلوب خواص حاصل كے ماسكتے ہيں . مجرت بنانے سے مراديہ ہے كدوويا دو سے زیادہ دھاتوں کو الع حالت میں طا دیاجائے۔ بھرت بنانے سے دھات کے سخت بن اور طاقت میں بمیشہ اضافہ ہوتا ہے جبکہ اربذیری کم برجاتی ہے۔ برقی اصالیت میں بھی کمی برحاتی ہے۔ کٹائی کے کام کے دوران مناسب صورت میں برادہ انزا ہے۔ عجرت كانقط الميصلاؤ مهينة اس دهات كفظ الميصلاؤك كم بتواج من كانقط الميصلاد كموت بنان والى دهاتول ميسب سے زیادہ ہو یعفن اوقات بھرت کالقط و میعلاد معرت میں شامل سب سے کم نقط و میعلاد والى دھات سے بھی کم ہولہے۔ معرت بنانے سے دصاتوں کی زممت میں تبدیل موجاتی ہے۔ غیر آ منی دصاتوں کو معرت بنانے سے اکثر ان کی مزاحمت زنگ آلودگ کم ہوجاتی ہے۔

دمات جس فدر زیاده خالص بوگی اسی قدر اس کا در عبر مکیمال و زیاره مو کا اور اس کی برتی الصالیت معیی زیاده موگی .

تانا

الدمنيم كے علاوہ تا نبااستمال كى جانے والى قديم ترين غير آئى وصات ہے بجلى كے كامول اورشينيں بنانے كے ليے انتهائي الم دهات -

وقوع اورتبارى:

انبا آزاد اور مركب دونوں مالتو ب ميں قدرتى طور يرپايا جاتا ہے۔ تانے كے كج دھات مالكارائيٹ (Cu<sub>2</sub>S Chalcocite) کاریایٹرائیٹ (Cu F<sub>2</sub> S<sub>2</sub>: Copperpyrite) کاریائیٹ (Cu<sub>2</sub>S Chalcocite) - يا (CuO) اور ميلاكائيك (CuO) : Malachite) اور ميلاكائيك

تارى:

اكر تا نبازمين مي آزاد صالت مي مل مبائد تو تا في والع يتيرون كوميس اليا مبال ب اورياني من دهوكر زمني كثافتون اور جانی او وں سے الگ کر ایام اللہ - اس طرح ماصل ہونے والے تانے کو کمیسلالیا مالہ - اس میں 97 سے 99 فیصد کتانا ہوتا ہے۔ برق اشدگرElectrolysis) سے درمعانی کرکے مالس انیا ماسل رایا جاتا ہے۔ اگر کجدهات آگائیڈیا کاربونیط کی صورت میں معے تر اسے گندھک کے تیزاب میں طادیا جاتا ہے۔ تیزاب میں طاقہ

تنے سے برق پاٹیدگی یا تھید،Oxidation) کے دیا ہے خالص تا بنا حاصل کرایا جاتا ہے۔ سلفائیڈ کی صورت میں پلیٹے جانے والے کی دھات کو پہلے کھلی بھٹی میں گرم کرتے ہیں۔ گرم کیے ہوئے کی دھات میں چونے کا پیقر اور سلیکا طاکر دوبارہ گرم کیا جاتا ہے۔ بگھلے ہوئے ما دے کو بلیم بھٹی میں ڈال کر ہُواکو گزارا جاتا ہے حس سے خالص تا نباحاصل ہو جاتا ہے۔

#### تانبے کی خاصیتیں

طبعی : يرسرني مائل دهات ہے جس کی کث فت 8.9 کلوگرام نی معب دليبي ميطراور نقطة مگيه ملاؤ 1084 ورجبني گرياليہ ہے۔ تانبا بجبی اور حرارت کا احتیام صل ہے۔

کیمیائی : بُوا اور منی کی وج سے زنگ نہیں گلآ ہے،البتہ بونی سطح کا رنگ بجُورام وجاتا ہے۔ گذر عک کا تیزاب اور نمک کا تیزاب اس پرعمل نہیں کرتے گرشورے کے تیزاب کے ساتھ مل کر نمکیات بتاتا ہے ۔ تا نبے کے مل پذہر مرکبات زہر میلے موتے ہیں۔

میکانی: تانباایک زم مضبوط آرپذیر اور ورق نیروهات ہے۔اس کی طاقت کھیاؤ 250 نیوٹن فی مرتبع ملی میرتک ہوتی ہے۔ ملنیکی: مغیائی، میلائی، کھیائی، کٹائی اور ڈھلائی کی جاسکتی ہے۔ نیز اس کو ویلڈ بھی کیا مباسکتا ہے۔

## "لنے کے بھرت

تانے کے معرت بنانے سے تانیے کے خواص میں اضافہ ہوتا ہے اور استعمال کا دائرہ معی دسیع ہوتا ہے۔

(a) الي بهرت جن مي 50 في صد سے زيادہ تا بنا ثال ب:

	70	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
نواص اور استعال	اج الغريسي في صدي	مخنف اندراج
ڈائی کے کام کے لیے بہت انچھا۔ انچھا شکل پذریہ۔	59.8 = 58.5 LE	Cu Zn 39 Pb 2
ٹھنڈی صالت ہیں کام کرنے کے بلیے کم موزول	عيم 1.5 عيد	
مین مالت میں ام کرنے کے لیے موزوں -	بقایامقدار صبت تانبا 71سے 73	Cu Zn 28
الكالكاك كة قابل - بيزنگ كريش اور بام ميسل كرميني والے	بقایامقدار صبت می از مانیا 66 سے 70	Cu Zn 31 Si
مِعةِ بنانے کے لیے۔	كيليكون 0.7 سے 1.3 بقايامقدار صبت	
		11 (:1=12)

(b) تا نے کے دیراہم مجرت:

(Constantan) كانطنان

اس میں 50 فیصد تک تابا ، 55 سے 59 فیصد تک نکل ہوتا ہے۔ برق مزاحت (resistance) کیا تھال ہونے الا برائے۔ نکلین (Nickeline)

55 سے 68 فیصد کے تابا، 33 سے 19 فیصد کم لکل اور 18 فیصد کے جست شال بڑا ہے۔

جميت.

وقوع اورتياري

زبک بلینزے (ZnS: Zinc blende) اور کالیمائن (Zn CO2: Calamine) جست کی دہ کچ دھاتی بین جنسی حبت بنانے کے لیے اکثر استعمال کیا جاتا ہے۔ کچ دھات سے جست مندرجہ ذیل دوطرائیوں سے ماصل کیا جاتا ہے۔ (1) شخفیف کا طرافیر:

کے دھات کو پہلے اس کے ساتھ ملے ہوئے اجزااور زمینی کثافتوں سے پاک کیا جاتا ہے اوراس طرح 67 سے 72 فی صد جت والل کے دھات ماصل ہوتا ہے۔ اس طرح تیار ہونے والے کے دھات کو زیادہ ہُواکی موجود گی میں گرم کرنے سے جت کا آگ ائیرط بنیا ہے۔

جت کے آگار ڈوکائن کے باؤ ڈرمی فاکر خاص تیم کی جتی میں گرم کرکے عمل تخفیف سے جت ماصل کیا جا تاہے۔ اس طح سے حاصل کیا جانے والاجست 75 فی صد تک خاص ہوتا ہے جے بعد میں عمل کثید سے خاص مالت میں ماصل کیا جاتا ہے

## (2) برق باشدگی کاطراقیه:

کے دھات کو گرم کرنے کے بعد گندھک کے ملکے تیزاب کے ساتھ طایاجا تا ہے۔ پیجھننے کے بعد اس کو بیونے کے بیقر کے ساتھ طایا جاتا ہے۔ اس سے اس میں شامل اجرا شلاً لوبا ، ایوسینم ہیلیکا ،کیشیم وطیرہ الگ ہوجاتے ہیں۔ چھنے مہر نے مالع کی برق پاٹیدگی کرکے جست حاصل کیا جاتا ہے۔

جست كى خاصيتين

طبعی : نیگوں سفیدرنگ کی دھات ہے۔ ہوائیں رکھنے سے اس کی برونی سط غیر حمکیدار ہوجاتی ہے۔ کت انت 7.13 کلوگرام فی کمعب ڈیسی میٹر اور درج کی تعلاقہ 419 درجے سنٹی گریڈ۔

کیمیانی : اے زنگ نئیں گاتے ۔ ہُوامی گرم کونے پر زنگ آکائیڈ (ZnO)میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ خالص جت پر این اثر نئیں کرتا ہے۔

میکانی: طاقت کھیاؤ 140 نیوٹن فیمر لیع ملی میڑ تک ہے۔ بھر بھری وہات ہے۔ 120 درجے سنی گریڈے زیادہ کرکھنے پر
یہ ورق پذیر اور تاریذیر بن جاتا ہے اور اس سے چادریں اور تاریں بنائی جاسکتی ہیں۔ 205 درج سنی گریڈ سے زیادہ گرم کرئے
یہ دومارہ بھر کھرا ہم جاتا ہے۔ اس وہات کی تہد دومرے میٹر لی کے اوپر اجھی طرح چیک جاتی ہے اپنی ملتے کاری کی جاسکتی ہے)۔
یہ دومارہ بھر کھرا ہم جاتا ہے۔ اس وہات کی تہد دومرے میٹر لی کے اوپر اجھی طرح چیک جاتی ہے۔ جست کو بھرت بنالے کے
سیم بست استعمال کیا جاتا ہے جست پر کام کرتے وقت ایک طرف کو کھے ہوئے دخلان والی رہتی استعمال کی جاتی ہے۔ اسے ڈھالا
جاسکتا ہے۔ بڑے بڑوں ، مریلے ، تاروں اور جاوروں کی صورت میں بازار میں دستیاب ہے۔

بحث کے بحرت

جت کے بھرت دویادوسے زیادہ اجراء کے طانے سے بنائے مباتے ہیں جبت کے بھرتوں پر خالص جبت کی

نسبت بہتر طور پر کام کیا جاسکتا ہے اور ان کی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے جوکہ 250 نیوٹن فی مرتبع طی میٹر تک ہوتی ہے بعبت کو ایوسینم اور تا نبے کے ساتھ طایا جاتا ہے۔ بیلے جاسکنے والے بھرت نئے و پر انج جست اور بھرتی اجزا کو باہم طاکر کھیلانے سے تیار سوتے ہیں۔ ایسے بھرت چادری، سریے اور ڈائی کے ذریعے بنائی جانے والی انتیاد بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ڈھالے جانے والے بھرت ریت کے بنے ہوئے موالے ول میں اور د باؤکے طریقے سے ڈھلائی کرکے اثیاد بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

	ناجت الجرب	وصلالی کے لیے استعمال ہوتے وا
استعال	اجزائے رکسی دفی مدیں)	منقراندراج
ير بعرت إس وتت استعال كي مبات إلى جب	ا يوميني 3.5 سے 4.3	CD-Zn Al4
وصالے گئے مابوں کا سائر بہت درست ہونا	0.6 = 0 00	
چاہیے۔	مِنْكُنْيِرْ 0.02 سے 0.05	(دباو على يق في الله كيات العمال بنولا بوت)
	بقايا مقدار حبت	
1		100

فلعى

وقوع جمعی کہ ارخالص مالت میں ملتی ہے۔ قلعی کی کچ دھات، ٹن سون اقلعی کے تیقر) کی صورت میں ملتی ہے جو کہ قلعی کا

تیاری : کوهات کو معنوں طریقے سے دھوکر زمینی کٹا فتوں سے الگ کرکے اسے گرم کیا جاتا ہے۔ کوھات کو کہی ہوئی کاربن (انتھاسائیٹ) اور چونے کے بیٹھ کے ساتھ طاکر بھٹی میں گرم کرکے اسسس کی خفیف کی جاتی ہے۔ اِس طرح حاصل ہونے والی قلعی کو برق پاشید کی یا مگی جلاکر نتھائے سے مزید صاف کیا جاتا ہے قلعی بڑے بڑے کھڑ وں ، سلاخوں ، پلیٹوں اور سریے ک صورت میں بازار میں دستیاب ہوتی ہے۔

## خاصيتين

طبعی: سنید چکدار زنگت، کث نت 7.3 کلوگرام فی کمعب ڈلیومیٹر ، نقطۂ گیعلاؤ 232 ورجنٹی گریڈ۔ کیمیائی: بُوا اور پانی کااس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح قلعی کو زنگ نہیں لگتا ہے۔ بہت سے تیزاب اور امکی کا بھی اس پر کوئی اُٹر نہیں ہوتا ہے۔

میکانی : طاقت کھیاؤ 30 نیوٹن فی راج طی میٹر ، ماریدیری 40 فیصد کک۔ مکنیکی : زہر الینس ہے۔ بہت شکل پذیر ہے - 200 درجسنی گریڈیو قلمی جر بھری ہوجاتی ہے اور آسانی سے ٹوط جاتی ہے منفی 20 درجسنی گریڈ سے کم درجہ حرارت پر یہ یا و ڈرکی صورت اختیاد کرائتی ہے۔ قلمی کووڑ نے پروالموں

کوکت کی دجہ سے آواز پیا ہوتی ہے۔ مجھیل ہوئی قلعی بہت ہاریک ہتہ میں بہجاتی ہے اور احجی ڈھلائی کی مباسکتی ہے۔ برتنوں کے اُور ہتہ جا مانے اور مجرت بنانے کے لیے استعال ہوتی ہے .

فلعى كے بھرت

قلعی میں طائے جانے والے اہم اجزاد تا بنا ہیں۔ اور النیٹینی ہیں۔ ممال: سفید صان 10 (10 WM) ایسے بیزیگ بنا نے کے بیے استعال ہوتی ہے جن پر زیادہ وزن ڈوالا جائے۔ اس کا محفقت اندراج 10 Pb Sn کے لیے ہیں۔ اوسطاً اس میں 10 فی صدّانیا ، 15.5 فی صد اینٹینی اور 73.5 فی صد

سیستان ہوتا ہے یعنی کاٹالگا ، قلعی اور سیے کا بھرت ہوتا ہے مثلاً Pb Sn30 و اڑالگاجی میں 30 فی صدقعی شامل ہے) ۔

مائٹ مثیل (type metal) سیبے، قلعی اور اینٹیمنی کے بھرت ہیں ۔

تولعی کے بیرے کاسٹنگ والے بھرت : ان میں قلعی ، انٹٹیمنی ، تا بنا اور سیہ شامل ہوتا ہے ۔

مثال : Sb Sn 70 (بیرے کاسٹنگ کے لیے استعال ہونے والا بھرت جی میں 70 فی صدقعی شامل ہے) ۔

مثال : Sb Sn 70 فی صدیک قلعی ہوتی ہے۔

جن میں 50 سے 80 فی صدیک قلعی ہوتی ہے۔

لسلسم

وقوع اور تیاری: سیے کی تیاری کے لیے گالینا (Pbs: Galena) کی دھات استعال ہوتی ہے۔ گالینا سے سیسہ دو منتف طریقوں سے ماصل کیا جاتا ہے۔ کی دھات کو صاف اور گرم کرنے کے بعد اس میں لیڈ سلفیٹ کو اکر گرم کیا جاتا ہے۔

ورسرے طریقے میں کی دھات کو جونے کے ساتھ اکٹھا گرم کیا جا آہے اور بھراس کی دھات کو بلاسٹ فرنیس میں کوک اور چونے کے سیھر کے ساتھ طاکر ڈوھا لاجا آب ہے اور عمل تخفیف سے سیسہ حاصل کیا جا آ ہے۔ اس طرح حاصل کیے گئے سیسے کو مزید صاف کرنا ہوا آ ہے کیونکہ اس میں منتقف دھاتی اجزا شامل ہوتے ہیں۔

خاصيتين

طبعی : کثانتِ اضافی 1.34 المورام فی معب در سی مطر انقطاء مکیصلائد 327.4 درجبنی گریز۔ کیمیائی : زنگ نیس لگتا ہے اور اکثر تیزاب می اس پراٹر نیس کرتے ہیں۔ مک کے تیزاب اور تورے کے تیزاب کے این کے ساتھ کمیائی عمل کرتا ہے اور پیدا ہونے والا مادہ زہر ملا ہوتا ہے۔

میکانی: سیسه طالت در اسحنت اور لیک دار دصات نہیں ہے۔

تمکنیکی : بست زیادہ مکل پزیرہ اور شکل تبدیل کرتے وقت مخنڈی حالت میں بھی کم مزاحمت بین رکھے۔ سے کو آسانی سے طانکا لگایا، ویاڈ کیا اور ڈھالا مباسکتا ہے۔ دوسری دھاتوں پر اس کی ہتہ چڑھائی مباسکتی ہے۔

استعمال: پائپ بنانے، تاروں اور حیتوں کی چاوروں پر تھ جھڑھانے، تیزاب ڈالنے کے برتن بنانے، بندوق اور اُنفال کے کارتوس بنانے، ایمی شعاعوں کوروکنے، سیسے کے مرتبات بنانے اور مجرت بنانے کے استعمال کیا مبتا ہے۔

سیسے کے بھرت

سے کے بھرت جن میں 8 سے 20 فی صدیعیہ ٹائل ہوئیر گلے میٹل (bearing metal)، یطرمیل 20 سے بھرت (bearing metal)، یطرمیل (accumulator) کی طیول وقیرہ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ انتیابینی ٹائل کرلے سے بھرت سے متت ہوجائے ہیں۔ انتیابینی ٹائل کرلے سے بھرت سے موجائے ہیں۔ سیسہ کے مرکبات میں سرخ سیسہ (read lead) سفید سیسہ کے مرکبات میں سرخ سیسہ (white lead) سفید سیسہ کے مرکبات میں سرخ سیسہ (read lead) سفید سیسہ کے مرکبات میں سرخ سیسہ (نام میں میں میں سرخ سیسہ کا میں سرخ سیسہ کے مرکبات میں سرخ سیسہ کی مرکبات میں سرخ سیسہ کے مرکبات میں سیسہ کے مرکبات میں سرخ سیسہ کی مرکبات میں سیال کی استعمال کے مدینہ کی مرکبات میں سیال کی سیسہ کے مرکبات میں سیسہ کے مرکبات میں سیال کی سیسہ کی مرکبات میں سیال کی سیسہ کے مرکبات میں سیال کی مرکبات میں سیسہ کے مرکبات میں سیال کی استعمال کے سیسہ کے مرکبات میں سیال کی سیسہ کے مرکبات میں سیال کی دور سیال کی استعمال کے دیں سیال کی مرکبات میں سیال کے مرکبات میں سیال کی دور سیا

شامل ہیں۔ عفقت اندراج اجزائے ترکسی رفی صدمیں ، استعمال عفت اندراج لیے اندراج کے عام کاموں میں ، اللہ انجنیز گلب کے عام کاموں میں ،


برگ بنانے کے یے مٹیل کے اوپ اس کی تنہ اچی طرح جانی جاسکتی ہے	نىمد نىمد نىمد	1.5 0.3 1.5	2 2 2	0.3	"ابنا نکل آرسیک
				تدارسير	القايام

# غيرامني دھاتوں كومعيار كے مطابق درج كرنے كى ثناليں

نام- اجزائے ترکیبی- خواص- استعال	مخفف اندراج
(Coper Wrought Alloys) ابنے کے بیلے جاسکنے والے بھرت	
نا نبے اور حبت کا بھرت رہیں ) جس میں 58 فی صد تا با ، 40 فی صدحبت، 2 فی صد سیسہ ہوتا ہے۔ بہت انجھی طرح کٹائی کی جاسکتی ہے۔	
نانے اور سبت کا بھرت رہیں ، جس میں 60 فی صدانا، 40 فی صدحت ہوتا ہے۔ المنڈی اور گرم دونوں مالتوں میں اثناء بنانے کے لیے قابلِ استعال ہوتا ہے۔	Cu Zn 40
نانے اور صبت کا بھرت رمنیل )جس میں 63 فی صدانیا ، 37 فی صدحبت ہوتا ہے۔ المنڈی حالت میں کام کرنے اور میا دریں بنانے کے لیے استعال ہوتا ہے۔	Cu Zn 37
تلب اور جبت كا بوت رميتي خري من 70 فى صدانبا، 30 فى صدحبت بوما ب كم اذكات ميات كم اذكات كان كم المراد كان	Cu Zn 30 F43
عب عب 400 میر 100 میران میران کا بیش 400 فیصد تا باء 39 فیصد میران میران اور افیصد تا باء 39 فیصد تا بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور 1 فیصد قلعی موتی ہے۔ آلات بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔	Cu Zn 39Sn
ناف الدر قلعي كابحرت وكالني جريس 92 فيصد تاب، 8 في مد قلعي بوتى ب - زنگ و	1
تانبے اور قلعی کا بھرت رکالنی ہمبر ہیں 88 نی صدتانیا ، 6 نی صدقلعی اور 5 نی صد حبت ہوتا ہے۔	
تانيه اورايومينيم كالبعرت رايومينيم كانى حس مي 81 فى صدمانيا، 10 فى صدايومينيم، 5 فى صد نكل ادر 4 فى صدرو با برتاب.	Cu Al 10 Ni
تاني، نكل اورحبت كالمعرت رحرين طور) جس مي 64 فى صد تابا، 12 فى صد زكل ع	Cu Ni 12 Zn 24
24 ئىلىدىك بوئاجىية تانىي، نىكل اورجىت كالبحرت (جرن مور) حسمي 62 نى صد تابا، 18 فى صد نكل ،	Cu Ni 18 Zn 19Pb

نام - اجزائے ترکیبی ۔خواص - استفال	مخفقن اندراج
تا نبى، كىل اورجىت كابھرت رجرى سلور الحرسىي 60 فى مىدتانبا، 25 فى مىدىكى، 15 فى مىدىكى، 15 فى مىدىكى، 15 فى مىدىجىت بوتا ب جارى دىگەنىي كلىنى باتا-	Cu Ni 25 Zn15
نانے اور نیل کا بھرت جی میں 89 فی صد تا نبا، 10 فی صد نکل اور 1 فی صد لوبا ہوتا ہے اسے زنگ بنیں لگا۔	
تانبے اور نکل کا تجرت جرمی 75 نی صد تانبا، 25 فی صد تکل ۔ محکے بنا نے کے یہے۔ استعال ہواہے۔	Cu Ni 25
العرب	"ابنے کے ڈھالے مبالے و
تاف اورجبت كا دُصالاجلن والا بجرت (دُصلائ والا بيتي) جسمي 65 فى صدّانبا، 35 فى صدّانبا، 35 فى صدّانبا، 35 فى صدّانبا، 35	G-Cu Zn 35
تان ارجست كالجرت ( دباؤ كے تحت دھلائ كے ليے بيل) من ميں 60 في صدانيا، 39 في صدحبت اور 1 في صدايومينيم شال ہے۔	GD-Cu Zn 39 A
تا نب اور حبت كا دُصالام النه والا بحرت (مناص قَمِ كى دُصلائ والا بيتى) حب مي 63 في صالبا، 27 في صد تبل بوتا ہے -	G-CuZn 27 Al 4
تانبے اور فلعی کا ڈھالامبالے والا بھرت رڈھلائی کے لیے استعمال بھولنے والی کالنی احرامی 88 فی صدتانیا ، 12 فی صدّفعی- جلدی نہ گھنے والا -	G-Cu Sn 12
تانبے بجست اور قلعی کا دُومالا جانے والا بھرت جب میں 86 فی صد تانبا، 10 فی مدقلعی 3 فی صدحیت اور 1 فی مدسیہ شامل ہے۔ بریک بنا نے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔	
النب اورايومينيم كافرصالا جائے والا بحرت روصلائی كے قابل ايومينيم والى كانسى جسير 80 فى صديانيا، 9 فى صدايومينيم، 6 فى صديكل اور 5 فى صدورا-	
تانبے، سیسے اور قلمی کا دُھالامبائے والا بھرت ( دُھلائی کے قابل سیسے اور قلعی والی کالنی جب سے 75 فی صدحبت جب سے 75 فی صدحبت	G-Cu Pb 15 Sn
الع جانے والے بھرت	عدہ بتم کے جن کے ڈاہ
عدوتم کاجت کا ڈھالا جانے والا تھرت جس میں 95 فی صدحبت، 4 فی صدایوسینیم 1 فی صد تانبا۔ ورم گیرُ اور بیزنگ کے بیے استعال ہوا ہے۔	G-Zn Al 4 Cu 1

مخفقف المراج
GD-Zn Al4
بيزئك ميل
Lg-Pb Sb 12
Lg-Pb Sn9 Cd
نك كے بيلے جاسكنے والے
Ni Mo 16 Cr
1
Ni Fe 16 Cu Mo
زم اورسخت مالكا
L-Pb Sn 25 Sb
L-Sn 60 Pb
L-SCu
L-Ms 60
L-Ag 25
L-Ad 40 Cd



فاصتتين

طبعى: نقطة مميعلادُ 658 درج سني كريد كانت 2.7 كاورام في معب وليي مير بجلى كرسترن ول دهاتون سيتمير

منبر پرہے۔ کیمیائی: زنگ نہیں مگنا کیونکہ اس پر آکسائیڈی تہ جم جاتی ہے۔ میکانی: فرصلے ہوئے ایومینم کی طاقت کھچاؤ 90 سے 120 نیوٹن فی مرتبے ملی میٹر یہ بجکہ بیلے ہوئے ایومینم کی طاقت کھپاؤ میں 220 نیٹر فرور تو دارماؤسوتی ہے۔

تمکنیکی: ایوسینیم کی علیاتی اکمیاتی اکمی کا گاؤاور دطلائی کی جاسکتی ہے۔ نیز اس کو بلا (باریک باریک ہے کی صورت میں بھی جاسکتا ہے۔ ریل کی پڑوی کو ویلڈ کرنے کے لیے استعمال ہونے والامطیر ہل توجے جاسکتا ہے۔ ریل کی پڑوی کو ویلڈ کرنے کے لیے استعمال ہونے والامطیر ہل توجے کے اکسائیڈ اور ایوسینیم کے پوڈر کر میشمل ہوتا ہے۔ ایوسینیم کی متم کاری کے لیے ایلوسینیم کے پاؤ ڈر کاسٹیل کے اور چیر کاؤکیا جاتا ہے اور لید میں گرم کرکے مبلالیا جاتا ہے۔

اللوينم كے كفرت

مانا الميكون المكنيشم المينكينزاورجبت الم آميزشي اجزابي-

بيلي جاسكن والعجرت

ا برمینیم کے تعبرت نیم حتی مالت پر جادروں ، پٹیوں ، پائیوں ، سریے ، مپیں اور ڈائی کے کام کے یعے تعلیائی کیے گئ شکل میں دستیاب ہوتے ہیں۔

دُهلائی کے بیے استعال کیے جانے والے بھرت:

اليے بحرتوں كى دُوطائى كركے منتقف اثيا بنائى جاتى ہيں (ريت كے سانوں الله اللہ كو كت دُوطائى كركے)-ان بھر كو احجى طرح پائٹر كيا جائے ہے۔ ان كو منتقف طرافقوں سے كالما اور ومليد كي احراجي طرح پائٹر كيا جائے ہے۔ ان كو منتقف طرافقوں سے كالما اور ومليد كي جہد ايئر مينم كے مجرت كا اندراج كرنے كے ليے اس ميں آميزش اجزاكو ان كى مقداركة ناسب كے لحاظ سے ترتيب وار لكھا جاتا ہے۔ مثاليس :

نواص اور استعمال	اجزائے ترکیبی	مخفقت اندراج بیلے مباسکنے والے بھرت
طاقتِ کھیاوُ 400 نیوٹن فی مربع مامیٹر تک۔ مشینوں کے ایسے حصتے بنالنے کے یہے جن پر	انبا 3.5 سے 4.5 فیصد تک میکنیشیم 0.4 سے 1.0 فیصد تک	Al Cu Mg I
زياده دباؤ پڙڻا مهو۔	مینگنیز 0.3 سے 1.0 فی صدت ک بھایا مقدار ایوسینم	ڈھا سے جاسکنے والے بھرت
مثینوں کے ایسے حصے جن ہیں تقر تقراب پیدا نہیں ہونی جاہیے اور ان میں گساڈ اور زنگ لگنے کے خلاف مزاحمت ہونی چاہیے۔ نیز ان کر ویلڈ کیا جاسکے۔	سلیکون 9 سے 11 فی صدیک میگنیشیم 0.2 سے 0.4 فی صدیک مینگینز 0 سے 0.5 فی صدیک بقایامقدار ایومینم	G-AI Si 10 Mg

## كيحبانے والے كام كى نوعيت

ایوسنیم کے بھرت پر کٹائی اور بغیر کٹائی دونوں طریقوں سے کام کیا جاسکتا ہے۔ زیادہ رفتار کٹائی ( 400 میل فی منط تک) پر کام کیے جاسکنے کی وج سے وقت میں بھیت ہوتی ہے۔ کٹائی کرنے کے بیے بائی سپیڈسٹیں یاسمینٹڈ کارباشیڈ سے بنائے گئے کٹائی کے ٹول استعمال کیے جاتے ہیں۔ مٹھنڈ اکرنے اور چکنا ہوئے کے بیے تیل، تارمین کا تیل اور صابن کا محلول استعمال کیا جاتا ہے۔ گڑم کرکے اثیاد بناتے وقت دیرت ورجۂ حوارت بھ گڑم کیا جانا چا ہیے۔ ویلٹر کرتے وقت اگر اس کی زیادہ حوارتی ایصالیت اور زیادہ حوارتی

بھیلاؤی خامیت کو مرنظر رکھا جائے تو ویلڑنگ کرنے کے یہے کوئی شکل پیش نہیں آتی ہے۔ آب داری:

المرسننم كے تجرت كى قلى بناوط كومهتر بنا لے كے ليے اكثر اكبلارى كى جاتى ہے۔ اليے بھرت جن ميں تا نبا اسليكون اميكنيشم، يا جست شامل مهر ان كوسخت كيا جاسك ہے بعنت كرنے كاعمل تمين عارج اگرم كرنے وراً معنظ اكرنے اور دفن ركھنے ) ميں طعے باتا ہے۔

اس طرے 600 نیوٹن فی مربع مل میر کے۔ کی طافت کھیا و ماصل کی مباسکتی ہے۔

بيروني سطح كى تيارى

عمل برتی عمید (Electrolytic Oxidation) کے ذریعے ہتر چڑھا کرینی طبع کاری کے سط کے گھنے دینے و کے خلاف مزاحت کو بڑھایا جاسکتا ہے۔

استعال : کبی کے کاموں اورشینیں بنانے کے لیے زیادہ تراستعال کیا جاتا ہے۔

ميكنيش

وقوع اورتياري:

میگنیشم کی تیآری کاطرافیۃ ایومینیم کی تیاری کے طریقے سے ملاجلا ہے بیگنیشیم کی کچ دھات رمگینیسائیٹ، ڈولومائیٹ، کارنالائیٹ، کسیرائیٹ، کوسمندرکے پان یا پڑاشیم کی صنعت میں بننے والے نمکیات سے حاصل کیا جاتا ہے جس سے کاربن دغیرہ کو نکال کرمیگنیشیا دمیگنیشیم اوکسائیڈ: MgO) ماصل کیا جاتا ہے۔ خالص میگینیشیم، ایومینیم کی طرح برق پاٹیدگی سے حاصل کیا جاتا ہے۔

آئی جی محطریقے کے مطابق حلائے گئے ڈولو مائیٹ کو فیروسلیکون کے ساتھ طاکر افیٹوں کی صورت میں تیار کر لیا جا تا ج-ان افیٹوں کو بھبتی میں 1400 پر گرم رکھا جا تا ہے میگنیٹیم کے بخارات کوکٹید کے عمل کی طرح مفنڈ اکر کے میکنیٹیم حاصل کیا جا تا ہے۔ ماصل کیا جا تا ہے۔

خاصيتن :

طبعی: نقطهٔ مگیعلاؤ 657 درجینی گریڈ - کٹ نت 1.74 کلوگرام فی کمعب دیسی میٹر-اس کامطلب یہ ہڑا کہ گئیشے کا 1 کلوگرام حجم بوہے کے ایک کلوگرام مے تجم کا 1 کلوگرام حجم بوہے کے ایک کلوگرام مے تجم کا 1 کلوگرام حجم بوہے کے ایک کلوگرام کے تجم کا 1 کلوگرام کے تحصیل کی ایک کا ترکیل کرتی ۔ کیمیا تی : خشک ہڑوا اس پرکوئی اثر نہیں کرتی ۔

حرارت پیبائی میں (زیادہ درخ حرارت کی صورت میں ) تخفیفی عالی کے طور پر اور فلیش لائی طیمی استعال کیا جاتا ہے۔ جلتے موٹ کینیٹی کو مجفیان کے لیے دریت استعال کرنی چاہیے کیونکہ بانی میگنیٹی کے جلنے کے عمل میں معاون ثابت ہوتا ہے ۔ میکانی : خانص دھات کی صورت میں اس کی طاقت بہت کم ہے۔ تقریباً 110 سے 200 نمیٹن فی مرتبع می میڑ تک ۔ مکنیکی : سب دھاتوں سے زیادہ کنگ سپیٹر پر آبانی سے کائی کی جاسکتی ہے۔ بہت زیادہ شکل پذیر ہے۔ اجھی طرح دھلائی کی جاسکتی ہے۔ بہت زیادہ شکل پذیر ہے۔ اجھی طرح دھلائی کی جاسکتی ہے۔


عمني العدا وظنيني كومون بعرت بنال كو ليداستمال كياماتاب ميكنيشي كي بعرت تعمياتي كامول مي استعال مولے والے بھے زین مظر مل ہیں - ان میں دوسری دصابتی بہت عمولی مقدار میں طافی گئی موتی ہیں -مینگیز کوشال کرنے سے زیل کلنے کے خلات مزاحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ الديني كوشال كرف ساس كومكان خاصيتون مي اماف بواب -جست تاريدرى مي اضافه اورطاقت كو برهاتا بعد المؤميني كي بعرت كى طرح ميكني شيم كے بھرت بھى دو كروسوں بىلے جاسكنے والے بھرت اور دھا لے جاسكنے والے بھرت ميں سلے ماسکنے والے کھرت اجزائے ترکسی خاصيتين اور استعمال مخفف الدراج المح كرك مخت كيما علي كال المرميني 6.5 سے 0.8 في صديك Mg Al 7 (دردى كالنظول) زیادہ طاقت۔ ایے جعتے بنانے کے جت 2.0 م 2.0 ناستک ينظيز 0.4 ما نصد على ليحن يرزياده وباؤيرانا مو-بقايا مقدار مكنيشي

سطے کی تیاری: بُوا کے مات مل ریگنیشم کی طویر آگ ایگری باریک تہ جم جاتی ہے، جو دھات کو بُروا کے اثرات سے مخوظ وکسی ہے۔ سطے کی تیاری سے منتف کیمیانی عمل کے ملاف مزاحت بڑھ جاتی ہے۔ یہ کیمیانی عمل طبع کاری کے کا یقے سے ہوتا ہے۔ است تعال: موڑ گاڑوں اور آ نے بنانے اور مجل کے کام میں گینشم کو بھرت کی مورت میں استعال کیا جاتا ہے۔

		31			
		12			
		الاار			
	-	المار			
	ت	1	1		
20:19	Ų	17	في والعميراتي سين	آب داری کیےجاسک	
20	نے کے بھرت	5.2		التى اينىي	
24	نے کے بیلے جاسکنے والے بھ	16		الوميثك سثيل	
26،25 تا	نے کے ڈھالے مللے وال	L 3		اخراج كسيس	
	で ***	6		ایل وی کنورٹر	
21	ت	27		الليسينيم	
22-21	ت کے بھرت	29		الإمينم كي أب داري	
	س			الميمنيم كمح عفرت	
	سطيل	28	والجهرت	بليحاسك	
عضے والے سٹیل 17	آب داری کیے جاتے	ورت 28	ميصامتعال بوني والي	و و الله الله الله الله الله الله الله ا	
16	الوميثك ستيل		ب		
16	تعميراتي ستيل	2	i	بلاسط فرنس	
18	ولسيل الم	3		بلاسط فرنس كى بداوا	
	زياده مقدار مي بعرتي ا	12	שולוה	بحرتی اجزاءاوران	
	زياده مقلامي معرتي ا	9		برقى الاروالي عبثي	
17	سپرنگ سفیل	8		برتى شُعُك والى معتى	
10	عام استعمال كالعميارة	26		بيرنگ مثيل	
18	غير عفرتي لول ستيل	6.5		بليم كفوس تعتى	
11	كاسط سليل	3		مُعُوراً يُكِ ٱمرُن	
	كم مقدار مي بعرتي اجز		پ	4	
	م مقدار می محرقی اج	3		لي ا	
5	بليل بنال كحطريق	- 11		پی آئران	

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

		32	
سط آثرن 10	ن ذرّول كي مورث مي گريفائث والاكا		ايل فرى كاطرافي
10	كاسط آمران	8 سخنت	بحلی کی معظی کے دریعے
10	پذیر کامسطے آٹرن		بسيم تقوس كاطرلقي
10	پذیرسیاه کامسٹ آٹرن	7 ورق	سيمنيز فارمن كاطرلقية
11	في آئرن ميس كاربن كي مقدار	18:17:16	سليل كينواص اور استعمال
1		15،14،13 کج دھات	سٹیل کومعیار کےمطابی ظاہر کرنا
9		عنقائص 8 كيوبل بحبتي	سٹیل میں تیاری کے دوران پدا ہونے وال
	ق	11	مثيل مي كاربن كي مقدار
22		1 قلعی	ىڈرائىپ
22	ي .	3 قلعی کے بھرت	سغيديگ آئرن
		3.1	بيا
TO SALUE	41	1 ميكناڻائيف	ملئك
29		23 مگنیشی	· ·
30	م ت	24.23 مالنشرك	سے کے کوت
15	(1)		4
26	ن	19 نکل کے بھرت	غيراً مني دهائيس
20		ر 26.25،24 نکین	غيرامن دهاتون كومعيار كيمطابق درج
	8	2023:249	5.200-101/2
E IS IN	AL P	10 ساطائيك	كار ، ط بيروان



www.iqbalkalmati.blogspot.com